



COMUNE DI ORVINIO PROVINCIA DI RIETI

CAP 02035 Via Nuova n° 10 Telefono 0765/92007 Fax 0765/9430885
Codice Fiscale e Partita IVA 00109530576
orvinio@tiscali.it



Prot 1814

ORDINANZA N. 12 DEL 18-07-2015

18 LUG. 2015

IL SINDACO

VISTA la relazione di sopralluogo del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, agli atti del Comune di Orvinio al prot. n. 1648 del 09/07/2015, dalla quale si evidenziano le condizioni di installazione di un serbatoio GPL in serbatoio fuori terra (matricola 9603-85 capacità 990 litri) non conformi alle norme di riferimento di cui al DM 14/05/2004 e s.m.i., tali da pregiudicare la sicurezza;

VISTO che agli atti del Comando Provinciale Vigili del Fuoco non risulta SCIA antincendi (art. 4 DPR 151/2011);

VISTO il sopralluogo effettuato dall'ufficio tecnico comunale dal quale si riscontrava che il serbatoio GPL fuori terra (matricola 9603-85 capacità 990 litri) è di proprietà del sig. Ragazzoni Mario;

CONSIDERATO altresì, che è necessario adottare i provvedimenti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Al sig. Ragazzoni Mario nato a Orvinio il 19/09/1945 e residenta a Roma in Via Eusebio Chini n. 66 di eliminare immediatamente le situazioni di pericolo derivanti dalla perdita di gas proveniente dal gruppo valvolare del deposito GPL in serbatoio fuori terra (matricola 9603-85 capacità 990 litri)

AVVERTE

Espressamente che la mancata ottemperanza della presente Ordinanza comporterà la conseguente denuncia all'A.G. e l'adozione di tutti i provvedimenti di legge, ivi compreso la comminazione della sanzione per la violazione della presente;

INCARICA

gli agenti della forza pubblica di far osservare la presente Ordinanza.



COMUNE DI ORVINIO PROVINCIA DI RIETI

CAP 02035 Via Nuova n° 10 Telefono 0765/92007 Fax 0765/9430885
Codice Fiscale e Partita IVA 00109530576
orvinio@tiscali.it

DISPONE


L'invio di copia della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge a:

- Albo Pretorio on-line;
- Messi comunali, Sede;
- Sig. Ragazzoni Mario;
- Comando di Polizia Municipale, Sede;
- Stazione dei Carabinieri, Orvinio;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Rieti.

Dalla Casa Comunale, li 18/07/2015

Il Sindaco

Alfredo Simeoni



Avverso alla presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 Novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

- SEGRETARIO
 - ALESSI
 - GABRIELLI
 11-206

dipvvf.COM-RI.REGISTRO
 UFFICIALE.U.0005884.08-07-2015



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E
 DELLA DIFESA CIVILE
 COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
 RIETI

COMUNE DI
ORVINIO
 - 9 LUG. 2015
 Prot. 1648
 Cat. N. Cl. Fase

MESSAGGIO PEC

AI	Sig. Sindaco del COMUNE DI ORVINIO
e, p.c. All'	UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - RIETI

Rif. sch. int. 2008/1

numero pagine: 1 inclusa questa	destinatario:
---------------------------------	---------------

OGGETTO: *Intervento per fuga gas*

Il giorno 5.7.2015 personale di questo Comando è intervenuto presso il Comune di Orvinio, al civico 3 di via Carpineto, per intervento di soccorso per fuga gas a seguito di chiamata ricevuta dalla sala operativa alle ore 18.05 circa.

All'arrivo sul posto la squadra riscontrava una perdita di gas proveniente dal gruppo valvolare di un deposito di GPL in serbatoio fuori terra (matricola 9603-85, capacità 990 litri, GPL contenuto circa 15%). La squadra intervenuta, nell'immediato, ha provveduto ad intercettare la fuga operando sulle valvole presenti nel gruppo valvolare del serbatoio arrestando la perdita.

Nel corso dell'intervento venivano altresì rilevate condizioni di installazione non conformi alla norma di riferimento di cui al DM 14.5.2004 e s.m.i. tali da pregiudicarne la sicurezza. Inoltre, agli atti del Comando il deposito risulta sprovvisto di SCIA antincendi (art. 4 DPR 151/2011) dal 5.3.1994, circostanza già comunicata con note prot. n. 5396 del 29.6.2000 e prot. n. 4564 del 26.4.2012 (pratica n. 5852, titolare Ragazzoni Ezio).

In relazione alle carenze rilevate, non sussistendo le condizioni minime di sicurezza antincendio per l'esercizio dell'attività, l'Autorità Comunale in indirizzo vorrà intraprendere tempestivamente tutti i provvedimenti contingibili ed urgenti che riterrà necessari, anche ai sensi dell'art. 54 del DLgs 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'art. 6 della Legge 24.07.2008, n. 125, al fine di eliminare le situazioni di pericolo a tutela della incolumità delle persone.

Quanto sopra viene comunicato ai sensi dell'art. 16 del DPR 29.07.1982, n. 577, dell'art. 4 del DPR 1.8.2011, n. 151 e dell'art. 19 del DLgs 08.03.2006, n. 139 ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

Enti Interventuti: -

IL FUNZIONARIO DI SERVIZIO
 (D.V.D. Ing. A. ANNECCHINI)



→ COMANDO PROVINCIALE VV.F. RIETI Via Sacchetti Sassetti, snc - 02100 Rieti	Tel. 0746/ 28121 115 0746/ 485714	(ordinarie) (soccorso) (fax)	Trasmesso da: Data: ora:
--	---	------------------------------------	---------------------------------